

1. Ajoneuvon tiedot Rekisteritunnus RRF-808 Ajoneuvoluokka Pakettiauto Merkki Mercedes-Benz Malli 108D-638064-KASTEN/300 Käyttöönotto 19.9.1997 Valmistenumero VSA63806413078125 Matkamittarin lukema 390148 km Lisätietoja	2. Katsastustiedot Katsastuslaji Määräaikauskatsastus Katsastusasema Koillis-Katsastus Ouluntie Osoite Huoparintie 4 93600 KUUSAMO Puhelin 0753239350 Katsastusaika 19.03.2015 10.16 Katsastuspäätös HYVÄKSYTTY Katsastaja Erkki Moilanen Allekirjoitus  Lisätietoja																												
3. Pakokaasujen päästömittaus Moottorin käyttövoima Dieselöljy <table><tr><td>Katsastuksessa</td><td>Mitattu/Sallittu</td><td></td></tr><tr><td>Savutus, K-arvo</td><td>0,97 / 2,50</td><td>1/m</td></tr><tr><td>Joutokäynti rpm</td><td>960</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Maksimi rpm</td><td>4610</td><td>1/min</td></tr></table>	Katsastuksessa	Mitattu/Sallittu		Savutus, K-arvo	0,97 / 2,50	1/m	Joutokäynti rpm	960	1/min	Maksimi rpm	4610	1/min	4. Jarrujen mittaus Katsastuksessa mitatut jarruvoimat [kN] Ero % <table><tr><td>Käyttöjarru</td><td>Vasen</td><td>Oikea</td><td>Mitattu/Sallitt</td></tr><tr><td>1.Akseli</td><td>3,1</td><td>2,7</td><td>13 / 30</td></tr><tr><td>2.Akseli</td><td>1,5</td><td>1,8</td><td>17 / 30</td></tr><tr><td>Seisontajarru</td><td>1,5</td><td>1,9</td><td>21 / 70</td></tr></table>	Käyttöjarru	Vasen	Oikea	Mitattu/Sallitt	1.Akseli	3,1	2,7	13 / 30	2.Akseli	1,5	1,8	17 / 30	Seisontajarru	1,5	1,9	21 / 70
Katsastuksessa	Mitattu/Sallittu																												
Savutus, K-arvo	0,97 / 2,50	1/m																											
Joutokäynti rpm	960	1/min																											
Maksimi rpm	4610	1/min																											
Käyttöjarru	Vasen	Oikea	Mitattu/Sallitt																										
1.Akseli	3,1	2,7	13 / 30																										
2.Akseli	1,5	1,8	17 / 30																										
Seisontajarru	1,5	1,9	21 / 70																										
5. Tämän ajoneuvon katsastuksessa käytetyt laitteet Savutusmittari DSM1 Jarrudynamometri JDM2																													
6. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet Katsastuksessa on tarkastettu direktiivin 2009/40/EY (muutettuna direktiivillä 2010/48/EU) mukaiset kohteet. Vikoja ja puutteita ei havaittu.																													