

## VIKALISTA

Zamboni 552, Sarjanro 7177

- Hydrauliletkujen pintavaurioita useissa letkuissa
- Vesiletkut vialliset
- Lumikuupan runkokiinnityksissä tapeissa ja ”saranoissa” kulumaa, reilusti välystä
- Kuupan hydraulisyliinterissä varrentiivisteessä vuoto; oikea puoli
- Vesihana vuotaa
- Vaakakuljettimen ketju venynyt ja kuiva
- Kuljettimen laakeroinnit syytä vaihtaa
- Takapään navoissa öljyvuotoa
- Jarrut eivät toimi kunnolla, käsijarru luistaa, jarrupalat loppu
- Vasemman kuupannostosylinterin alakiinnitys hapettunut jumiin rasvan puutteesta
- Konekopan/kuljettimen runkoon kiinnitykset on alkaneet ratkeilemaan
- Koneen alla runko ja kiinnitykset ruostuneet
- Lehtijouset ja perien kiinnitykset ruostuneet
- Kuupan vaijereista muovipinnat vioittuneet ja vaijeri syönyt metallipyörät ohuiksi. Vaijereissa alkavaa ruostetta
- Sivuharja painaa liikaa maata vasten
- Kaikki koneen öljyt pitää vaihtaa