

LASKU

RASKONE

Moreenikuja 2
90630 OULU
0300 870 791

Laskutusosoite
Oulun kaupunki / Oulun Infra -
liikelaitos
PL 5016
02066 DOCUSCAN

Laskun numero 211016271
Laskun päiväys 14.10.2024

Asiakasnumero
Ostajan y-tunnus
Eräpäivä 04.11.2024
Maksuehto 21pv netto
Huomautusaika 7 PÄIVÄÄ
Huomautuskulu 12,00 EUR
Viivästyskorko 18,00%
Viitteenne
Toimituspäivä
Teitä palveli:

Rek.nro: YZV-572
Merkki ja malli: TOYOTA Toyota Hiace 2.5 D-4D 117 Sov 4WD Umpikorinen
(BB) 5o
Valmistenumero: JT121JK1800018382
Tehdastyypit: 30.12.2010
Ensirek.pvm: 293205
Ajokm:

Moottorinumero:
Valm.pvm: 14.10.2024
Työmääräys: 208342
Huoltopvm: 11.10.2024
Noutopvm: 13.10.2024

Tuote	Kuvaus	Määrä	Ä-hinta	Äle%	Älv%	Yhteensä
Kardaanin kannatin laakeri väljä						
uusittiin tukilaakeri. huomattiin samalla että etummainen ristikko on aivan rikki. otetaan kardaanin irti ja tarkistetaan kaikki nivelet						
RAYL00031	KOEAJO	1,00	9,08		25,50	9,08
VL6	KARDAANIN IRR&AS	1,00	54,49		25,50	54,49
VL6	LAAKERIN VAIHTO	1,00	63,57		25,50	63,57
VO	KARDAANIN KANNATIN+LAAK.TO HIACE LXH/KLH	1,00	44,18	6,00	25,50	41,53
Työkokonaisuuden välisumma yhteensä						168,67
Perävaunupistokkeen läppä puuttuu						
uusittiin alumiininen 7napainen pistoke						
-mikko						
VL6	RASIAN VAIHTO	1,00	81,73		25,50	81,73
VO	7-NAP.RASIA ALUMIINI	1,00	12,94	10,00	25,50	11,65
VO	SUOJAKUMI 7-NAP.RASIALLE	1,00	1,78	10,00	25,50	1,60
0447032141, erkki.valikangas@ouka.fi						
Työkokonaisuuden välisumma yhteensä						94,98
Kardaanin korjaus						
505-T823	3 NIVEL VAIHTO + TASAPAINOTUS	1,00	352,55		25,50	352,55
VO	KARDAANIN NIVELRISTI	3,00	18,99	6,00	25,50	53,55
Työkokonaisuuden välisumma yhteensä						406,10
Lohkolämmitin vuotaa						

Käytähän maksaessasi viitenumeroa.

Raskone Oy
Moreenikuja 2
90630 OULU
0300 870 791

Puh. P. 010 2320 505
Email
Y-tunnus 1513664-8
VAT-tunnus FI15136648
Kotipaikka Helsinki
Internet

Saaja
Pankki / IBAN / BIC
Maksuviite
Eräpäivä
Maksettava EUR

Raskone Oy
NORDEA / FI90 1596 3000 0619 96 / NDEAFIHH
72087 33101 62718
04.11.2024
1 217,61