

HENKILÖNOSTIMEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA  
MÄÄRÄAJAISTARKASTUS  
(Täytä pöytäkirja huolellisesti. Pöytäkirja tulee säilyttää nosturin  
yhteydessä vähintään viisi vuotta)

Oy Bronto Skylift Ab  
Teerivuorenkatu 28 33300 Tampere

Vaihde 020 7927 111  
Huolto 020 7927 224

Nro: 01775 Pvm: 20.02.2009

Tarkastuspaikka BSOY Tampere Tarkastaja  
Nimen selv. ja RAMI LINDROOS, NT0391  
ATK-nro/Tunnus sertif. nro

NOSTIMEN PERUSTIEDOT

Valmistaja Telinekeskus Oy Merkki ja tyyppi Bronto 322  
Maahantuojaj/myyjä Valm.nro/ -vuosi 037-3 1975  
Haltija Maalausliike Veljekset Osoite Torikatu 27  
Niinimaa 90100 Oulu

NOSTIMEN KUVAUS: ALUSTA:

Puomilava  
 Saksilava  
 Mastolava

Auto  
 Ajovaunu (Itsek.)  
 Perävaunu (hinattava)  
 Siirtovaunu

NOSTORAKENNE:

Saksi  
 Nivelpuomi  
 Teleskooppi  
 Nivelteleskooppi

Kiintomasto  
 Teleskoopimasto

NOSTOTUET:

Hydraul. kääntyvä  
 Hydraul. työntyvä  
 Mekaaninen  
 Ei tukia

TARKASTUSKOHDAT (K = kunnossa, E = korjattava, tarpeeton yliviivataan)

**K E 1. YLEISET VAATIMUKSET**  
  1. Soveltuvuus  
  2. Käyttöohjekirja ja säilytyspaikka  
  3. Kone- / valmistajakilpi  
  4. Kuormakilpi ja työaluekaavio  
  5. Ohje- ja varoituskilvet  
  6. Turvavärit

**K E 2. TURVA- ja HALLINTALAITTEET**  
  1. Asiattoman käytön esto  
  2. Vaaka-asennon osoitinlaite  
  3. Häätäpysäytin  
  4. Varalaskujärjestelmä  
  5. Noston estolaite  
  6. Tuennan avauksen esto  
  7. Jarrut  
  8. Hallintalaitteet / -käyttösymbolit  
  9. Äänimerkki  
  10. Huoltotuki  
  11. Turva- / rajakytkimet  
  12. Kuormituksen valvonta

**K E 3. LISÄKOHDAT MASTOLAVALLE**  
  1. Sääsuoja  
  2. Erilliset tuennat  
  3. Turvatarrain  
  4. Nopeuden rajoitin

**K E 4. NOSTIMEN RAKENTEET**  
  1. Kuljetusasento / -laitteet  
  2. Ajo- / hinausvarusteet, -valot  
  3. Tuet / tukijalat  
  4. Alusta, runko  
  5. Kääntölaitteet / -kehä  
  6. Nostorakenne / puomisto  
  7. Työtaso, -asento / -kierto  
  8. Hydraulijärjestelmä  
  9. Paineilmajärjestelmä  
  10. Valaistus  
  11. 12/24 V sähkölaitteet  
  12. 230 V sähkölaitteet

**K E 5. TOIMINTAKOKEET**  
  1. Työliikkeet / nopeudet  
  2. Koekäyttö Kuorma=..... kg  
  3. Koeajo Kuorma=..... kg

**K E 6. KORJAUKSET**  
  1. Hitsaus / muu korjaus  
  2. Toimintakokeet ja suunnitelmien tarkastus

**7. PURETTUNA TARKASTUS**  
Purettuna tarkastus seuraavaksi vuonna 2019

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET:

Nostin on käyttökunnossa  
 Nostin on korjattava (korjausaika-arviot puutelistassa).  
 Nostin ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Viat ja puutteet korjattu Pvm. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Allekirj. \_\_\_\_\_

Nimen selv. \_\_\_\_\_

Seuraava tarkastus tehtävä (kk/vv) 2 / 2010

Nostimen seurantatiedot tarkastusjaksolla

Käyttötuntiarvio 500 (tuntia)

Käyttötapa  Normaalikäyttö

Vuokratkäyttö

Muu

Huoltokirja / huollettu ohjeiden mukaan

LIITTEET:

Liite purettuna tarkastuksesta

Puutelistasta

