

Katsastuksen tarkastuskortti

Sivu 1 / 2

1. Ajoneuvon tiedot

Rekisteritunnus JIM-615
 Ajoneuvoluokka Henkilöauto
 Merkki BMW
 Malli 520D Farmari (AC) 4ov
 Käyttöönotto 13.4.2011
 Valmistenumero WBAMX11020C887114
 Matkamittarin lukema 81004 km
 Lisätietoja

Jälkitarkastus suoritettava viimeistään 7.8.2014

Jälkitarkastuksen hinta on 23,00€ (+ mahd. päästömittaus).

2. Katsastustiedot

Katsastuslaji Määräaikauskatsastus
 Katsastusasema Oulu-Rusko
 Osoite Konetie 2
 90630 OULU
 Puhelin 0753233600
 Katsastusaika 07.07.2014 13.26
 Katsastuspäätös **HYLÄTTY**
 Katsastaja Sami Väyrynen
 Allekirjoitus
 Lisätietoja

3. Pakokaasujen päästömittaus

Moottorin käyttövoima Dieselöljy

Katsastuksessa Mitattu/Sallittu
 Savutus, K-arvo 0 / 1,50 1/m

4. Jarrujen mittaus

4. Osanajan mittaus

Katsastuksessa mitatut jarruvoimat [kN]

			Ero %
Käyttöjarru	Vasen	Oikea	Mitatut/Sallitt
1.Akseli	2,7	2,6	4 / 30
2.Akseli	2,5	2,4	4 / 30
Seisontajarru	2,4	2,4	0 / 70

5. Tämän ajoneuvon katsastuksessa käytetyt laitteet

Savutusmittari DSM1 Jarrudynamometri JDY4 Valojen suuntauslaite VSL4

6. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet

Katsastuksessa on tarkastettu direktiivin 2009/40/EY (muutettuna direktiivillä 2010/48/EU) mukaiset kohteet. Katsastuksessa todettiin seuraavat viat ja puutteet

Renkaat ja vanteet

Pyörä Edessä ja takana Ruuveja puuttuu

Korjauskehotus

Rengas Takana vas. ja oik. Vaurioitunut

Jälkitarkastus

Vaurioitunut rengas saattaa äkkiarvaamatta puhjeta mistä seuraa auton hallinnan huomattava vaikeutuminen.

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Tuulilasi Edessä Halkeama näkökentässä

Korjauskehotus

Vaurio näkökentässä rasittaa silmiä. Tuulilasi on useasti myös osa auton kantavasta rakenteesta.

BMW	JIM-615	Määräaikauskatsast	Oulu-Rusko	07.07.2014 13.26
-----	---------	--------------------	------------	------------------

Edellä luetellut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian. Jälkitarkastuksessa, joka on suoritettava viimeistään kohdassa 1. mainittuna päivänä, tarkastetaan tässä tarkastuskortissa mainitut viat ja puutteet.

Säilytä tämä tarkastuskortti mahdollisine liitteineen ja ota se mukaan jälkitarkastukseen.