

JGY-652 Henkilöauto Citroen C5 2.0

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	VF7RCRFJF76794030
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.9.2021–22.9.2022
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Ajokielto kilpien haltuunotosta
	Kilpien haltuunotto
	Kilpien palautus

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Bensiini
Päästöt (g/km)	206

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,8780 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	320,47 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja.

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Citroen
Kauppanimi	C5

Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	JGY-652
Valmistenumero	VF7RCRFJF76794030
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 16.2.2022
Käyttöönottopäivä	22.3.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	22.3.2007
Tyyppi	R*RFJ*
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	20
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8
Tyyppihyväsyntänumero	e2*2001/116*0304*01
Variantti	RCRFJ*
Versio	RCRFJF
Kilpien palautus pvm	3.6.2025

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 990
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	103,00
Melu ohiajossa (dB)	70,80
Melu paikoillaan (dB)	79,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	21.7.2025
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	22.9.2021
Seuraava katsastusaikaväli	22.9.2021–22.9.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	237 096
Pvm	21.7.2025

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 21.7.2025 (hylätty)

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
-------------------	--------------------

Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Oikealla ja vasemmalla
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.08.2025 mennessä.

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.08.2025 mennessä.

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot
Sijainti	Ei mitään
Vika	Järjestelmämuistissa on vikakoodeja
Vakavuus	Hylätty

Pakokaasupäästöt

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) OBD -järjestelmä
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalo ilmaisee vian
Vakavuus	Hylätty

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.08.2025 mennessä.

Rekisterikilpi

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Rekisterikilpi
Sijainti	Edessä ja takana
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Hylätty

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren laakerointi
Sijainti	Vasemmalla edessä sisempi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren pallonivel
Sijainti	Oikealla edessä ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Ei mitään
Vika	Moottori öljyinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.08.2025 mennessä.

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Etujarru
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Laahaa
Vakavuus	Hylätty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	70/220/ETY - 2003/76B
---------------------------	-----------------------

Bensiini

Kulutus maantieajossa (l/100km)	6,40
Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	12,40
Yhdistetty kulutus (l/100km)	8,60
CO2 Yhdistetty (g/km)	206,00
CO (g/km)	0,91200
NOx (g/km)	0,01000
HC/THC (g/km)	0,07600

Koritiedot

Korityyppi	Viistoperä (AB)
Istumapaikkojen lkm	5

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 750
Leveys (mm)	1 780
Korkeus (mm)	1 480

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 523
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 958
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 958
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 458
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	700

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 050
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 050
Akselivälit (mm)	2 750

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	935
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	935

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/55R16	6,50X16	26.0	93W	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/55R16	6,50X16	26.0	93W	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru

Ei

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)

3 458

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto

LTJ-tyyppikoodi

LTJ-mallimerkintä