

Katsastuksen tarkastuskortti

Sivu 1 / 2

1. Ajoneuvon tiedot

Rekisteritunnus FCI-823
 Ajoneuvoluokka Pakettiauto
 Merkki Mazda
 Malli B2500-UF8UL2-STRETCH
 Käyttöönotto 7.10.1997
 Valmistenumero JMZUF8UL200706622
 Matkamittarin lukema 247264 km
 Lisätietoja

Jälkitarkastus suoritettava viimeistään 2.11.2015.

2. Katsastustiedot

Katsastuslaji Määräaikauskatsastus
 Katsastusasema Oulu-Rusko
 Osoite Konetie 2
 90630 OULU
 Puhelin 0753233600
 Katsastusaika 02.10.2015 10.49
 Katsastuspäätös **HYLÄTTY**
 Katsastaja Sami Väyrynen
 Allekirjoitus
 Lisätietoja

3. Pakokaasujen päästömittaus

Moottorin käyttövoima Dieselöljy

Katsastuksessa	Mitattu/Sallittu
Savutus, K-arvo	1,17 / 2,50 1/m
Joutokäynti rpm	660 1/min
Maksimi rpm	4760 1/min

4. Jarrujen mittaus

Katsastuksessa mitatut jarruvoimat [kN]

Ero %

Käyttöjarru	Vasen	Oikea	Mitattu/Sallitt
1.Akseli	2,5	2,5	0 / 30
2.Akseli	2,1	2,1	0 / 30
Seisontajarru	1,4	2,0	30 / 70

5. Tämän ajoneuvon katsastuksessa käytetyt laitteet

Savutusmittari DSM1 Jarrudynamometri JDY1 Valojen suuntauslaite VSL1

6. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet

Katsastuksessa on tarkastettu direktiivin 2009/40/EY (muutettuna direktiivillä 2010/48/EU) mukaiset kohteet. Katsastuksessa todettiin seuraavat viat ja puutteet

Lähivalo

Lähivalon suuntaus Edessä vas. ja oik. Liian alas
 Korjauskehotus

Heijastin ja heijastavat pinnat

Takaheijastin Takana vas. ja oik. Puuttuu
 Korjauskehotus

Etuvalo

Etuvalo Oikealla Ei toimi
 Korjauskehotus

Jousitus ja iskunvaimennus

Jousilehti Vasemmalla takana Katkennut
 Jälkitarkastus