

Ajoneuvon tiedot

FHU-218 MUU Fiat-Matkaaja

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 13.6.2022 10:44

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	MUU / MUU
Ajoneuvoryhmä	Erikoisauto, Matkailuauto
Rekisteritunnus	FHU-218
Valmistenumero	ZFA280000-00515366
Ensirekisteröinti Suomeen	13.5.1988
Tyypikoodi	3420050401
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 22.11.2006
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	36
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	27

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2440
Käyttövoima	Dieselöljy

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.7.2016
Seuraava katsastusaikaväli	30.6.2017-31.10.2017

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	345159 km
Pvm	30.6.2017

Viat

Määräaikaiskatsastus 30.6.2017 (hylätty)

Hätävilkut

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Hätävilkut
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Suuntavalo	
Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Suuntavalo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Alustan kotelot ja pohjalevy	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Pyörän kotelo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Jousikupin reuna
Pakoputkisto	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkiston kiinnitys
Sijainti	Edessä
Vika	Irti
Vakavuus	Korjauskehotus
Kori	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Helmakotelo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Etuakselisto	
Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren pallonivel
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Voimansiirto	
Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Vetonivelen suojakumin kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla sisempi
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Koritiedot	

Istumapaikkojen lkm	8
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Leveys (mm)	2180
Takaylitys (mm)	1850
Omamassa (kg)	2460
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3100
Akseli 1	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1560
Akseli 2	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1540

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Akseli 2	
Vetävät	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
----------------------------------	--------------------------

Erikoisehdot

Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	