





Huollon leimausruutu 4

Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt:	Kyllä	Ei
Öljynvaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodattimen vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiivihiihi-/yhdistelmäsuodattimen vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisäilmansuodattimen vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pvm. 9.11.12			Ilmansuodattimen vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-määrä: 121976			Käsi vaihteisto ja taka-akselisto: öljyn vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Hammashihnan vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammashihnan kiristysrullan vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huollon suoritti:	LongLife-liikkumisturva				
 205 730 Pörrön Autoliike Oy Oulu Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima					

Seuraavat huoltotapahtumat	
<input type="checkbox"/> Öljynvaihto	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi Vuosi*
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan huoltovälinäytön mukaan	<input type="checkbox"/> tai km-määrässä* (* riippuen siitä kumpi saavutetaan ensin)
<input type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi Vuosi*	<input type="checkbox"/> Jarrunsteen vaihto Kuukausi Vuosi
(* riippuen siitä kumpi saavutetaan ensin)	

Huollon leimausruutu 5

Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt:	Kyllä	Ei
Öljynvaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiivihiihi-/yhdistelmäsuodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laaaja määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sisäilmansuodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pvm. 20.11.13			Ilmansuodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Km-määrä: 148258			Käsi vaihteisto ja taka-akselisto: öljyn vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Hammashihnan vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammashihnan kiristysrullan vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huollon suoritti:	LongLife-liikkumisturva				
 205 730 Pörrön Autoliike Oy Oulu Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima					

Seuraavat huoltotapahtumat	
<input type="checkbox"/> Öljynvaihto	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi Vuosi*
<input checked="" type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan huoltovälinäytön mukaan	<input type="checkbox"/> tai km-määrässä* (* riippuen siitä kumpi saavutetaan ensin)
<input type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi Vuosi*	<input type="checkbox"/> Jarrunsteen vaihto Kuukausi Vuosi
(* riippuen siitä kumpi saavutetaan ensin)	