

Takuu- ja huoltokirja

| Pvm | Matkamittarin lukema | Moottori-öljy | Öljynsuodatin | Vaihdel-öljy | Vetopyörä-öljy | Voitelu | Ilman-suodatin | Polttoaine-suodatin | Jäähdyt-ineste | Sytytys-tulpat | Virranj.-kärjet | Työn suoritti | Muu |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 23/2/12 | 902485 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | CL | |
| 13.8.15 | 109333 | ✓ | ✓ | T | T | | ✓ | ✓ | T | | | BA | |

MH348 MH3361

| Omistaja Agare _____ | | Rekisteri n:o Reg.nr. VIA 686 | | V = vaihdettu bytt | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|
| Osoite Adress _____ | | Esimiehen allekirjoitus - Form. underskrift | | T = tarkastettu granskad | | | | | | | |
| Merkki ja malli Märke och modell MAZDA | | 031 012 | | X = tehty gjort | | | | | | | |
| Pvm. Datum | Matkamittarin lukema Vägmätarens ställning | Moottori-öljy Motorolja | Vaihdelaatik-öljy Växellads-olja | Vetopyörä-öljy Bakaxel-olja | Voitelu Smörjning | Öljynsuodatin Oljerenare | Ilman-suodatin Luftrenare | Jäähdyt-tijäneste kytarvatska | Huomautuksia Obs! | Työn suoritti Arb. uttäre | |
| 99/14.1 | 6670 | ✓ | | | | V2pl | P | T | | T | |
| 12.7 | 10100 | ✓ | | | | | P | T | | T | |
| 2005/29.3 | 15200 | ✓ | | | | V2pl | | T | | T | |
| 2006/12.2 | 22000 | ✓ | | | | | | T | | T | |
| 2006/27.8 | 26060 | ✓ | | | | V2pl | ✓ | T | | T | |
| 2006/27.2 | 29600 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | T | | T | |
| 2006/28.11 | 34640 | ✓ | ✓ | ✓ | | V2pl | | G | V | T | |
| 2006/15.12 | 40400 | ✓ | ✓ | ✓ | | V2pl | | 47° | | T | |
| 2006/24.3 | 48300 | ✓ | ✓ | ✓ | | V2pl | | G | | T | |
| 2006/17.2 | 53890 | ✓ | ✓ | ✓ | | V2pl | ✓ | G | | T | |
| 2007/28.3 | 61330 | ✓ | | | | V2pl | | G | V | T | |
| 2008/8.10 | 70605 | ✓ | ✓ | ✓ | | V2pl | ✓ | G | | T | |
| 2009/17.12 | 787234 | ✓ | | | | V2pl | ✓ | | V | T | |
| Huoltoväli-Serviceintervall teht. suositus-fabrik.rekomm. | | TEBOIL | | moottoriin - i motorn | | vaihdelaatikko - växellåda | | vetopyörästä - bakaxell | | Renk. ilmanp. Lufttryck i ring edessä framtil takana takantill | |
| Tätä huoltokorttia on käytetty Detta servicekort har använtas | | kesällä på som- -talvella på vint. | | SAE _____ 50 _____ | | SAE _____ _____ | | SAE _____ _____ | | SAE _____ _____ | |
| / 19 - / 19 | | | | SAE _____ _____ | | SAE _____ _____ | | SAE _____ _____ | | SAE _____ _____ | |