



## Korjaamon muita merkintöjä

<p>Km-määrä: <del>140</del> 190750  Pvm. 24.9.2013  Asia: KAIKKI ÖLJYT  SUODATTIMET  + kesärenkaat  J. Oksanen</p>	<p>Volkswagen-jälleenmyyjän leima</p>
<p>Km-määrä: 196098  Pvm. 9.1.14  Asia: Hammashihnan uusinta  (moottorin korjauksen   yhteydessä)</p>	<p>Volkswagen-jälleenmyyjän leima</p> <div data-bbox="582 481 949 672" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>205  730  Pörhön Autoliike Oy  Oulu</p> </div>
<p>Km-määrä: 225972  Pvm. 3.3.15  Asia: Hammashihna +  pumpun hihne vaihto</p>	<p>Volkswagen-jälleenmyyjän leima</p> <div data-bbox="614 761 949 884" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>205 730  Pörhön Autoliike Oy  Oulu</p> </div>
<p>Km-määrä:  Pvm.  Asia:</p>	<p>Volkswagen-jälleenmyyjän leima</p>

Volkswagen AG työskentelee jatkuvasti kaikkien autotyyppien ja -mallien kehittämiseksi. Siitä syystä autojen ulkonäköön, varusteluun ja tekniikkaan voi milloin tahansa tulla muutoksia. Sen vuoksi tämän kirjan tiedot eivät oikeuta minkäänlaisiin vaatimuksiin.

Tämän kirjan tekstit, kuvat ja normit perustuvat julkaisuajankohdan tilanteeseen.

Volkswagen AG pidättää itsellään kaikki tekijänoikeudet. Oikeus muutoksiin pidätetään.