


KYLMÄ- JA PAKASTE-LAITTEET (Kaupan kylmä) Sivu 1		Huoltopöytäkirja <input type="checkbox"/>	_____ . ____ . 201	
		Käynnistyspöytäkirja <input checked="" type="checkbox"/>	27 . 2 . 2017	
		Itselleenluovutus <input type="checkbox"/>	_____ . ____ . 201	
Asiakas / Kohde Liha ja Makkarakauppa		Työn suorittaja Kaivola, Kanninen, Wahlman		
Laitemalli Rivacold ERM145Z1212		Laitetunnus JK 3		
KOMPRESSORIPAKETTI	Jäähd.teho 4 kW	Kylmäaine R404A	Kylmäainetäyttö 8 Kg	
1. Kompr. virtamittaus (A)		C1		
Osakäämi		L1 3,47		
		L2 3,41		
		L3 3,56		
2. Kontaktorien/ylivirtasuojien tarkastus		ok		
3. Tehonsäätötoiminnan tarkastus		-		
4. Kylkipuhaltimen tarkastus		-		
5. Öljylasi/öljymäärän tarkastus		ok		
6. Öljypainekeytkimen testaus		-		
7. Kampikammion lämmittimen virta (A)		0,11		
8. Korkeapainemittaus (bar)	14,6	9. Korkeapainelaukaisu (bar)	28	
10. Matalapainemittaus (bar)	3,6	11. Matalapainelaukaisu (bar)	2,5	
12. Kylmäainemäärän tarkastus	ok	13. Laitoksen kylmäainevuototarkastus	ok	
14. Varoventtiilien tark. 1...n kpl	ok			
ILMALAUHDUTIN		PUH. 1		
14. Puhallinmoottorien tarkistus		ok		
15. Puhallinmoottorien kontaktorien tarkistus		Tyristori		
16. Puhallinmoottorien ohjaustoiminnan tarkastus		ok		
17. Lauhdutus patterin puhdistus (pesu erillishinta)		ok		
KÄYTTÖPANELI		Danfoss AK-CC210		
18. Toiminnan tarkistus	ok	19. Hälytysten ja jälleenannon toiminnan tarkastus	-	
KALUSTEET	Palvelutiski	Tiskin pääty	Kylmähuone	
Tunnus	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	
Puhaltimet	-	ok	ok	
Kontaktorit	ok	-	ok	
Tippavesialtaat	ok	ok	ok	
Viemärien toiminta	ok	ok	ok	
Sulatusvastukset	-	-	3,42 A	
Allasvastukset	-	-	ok	
Viemäriin saattovastus	-	-	-	
Sulatusaika min	60	45	40	
Sulatus jaksot kpl	1	3	3	
Sulat.loppulämpö (°C)	8	10	15	
Lattia- ja karmivastus	-	-	-	
Yli/alipaineventtiili	-	-	-	
Munakellon toiminta	-	-	-	
Oven hätäpainike	-	-	-	
Termostaatin asetus	3,4	2,5	1,5	
Huoneen lämpötila	2,0	3,1	2,2	