

Katsastustodistus



AUTOILIJAN
AVAINASEMAT

Lakeuden Katsastus takatie

Ajoneuvon merkki ja malli:

Citroen 4D C5 HATCHBACK 2.0i AUTOMATIC-RCRFJF/275

(1) Ajoneuvon valmistenumero:

VF7RCRFJF76794030

(2) Ajoneuvon rekisteritunnus ja

rekisterivaltion kansallinen tunnus:

JGY-652 FIN

(3) Tarkastuspaikka ja -päivä:

Kempele 21.7.2025

Käyttöönottopäivä:

22.3.2007

(4) Matkamittarin lukema:

237 096 km

Suoritteet:

Määräaikaikatsastus, kevyt

(5) Ajoneuvoluokka:

M1

Asiakas:

Saferoad Restraint Systems Oy

Iskunvaimennintesti

Käytetty mittalaite: Nussbaum NTS 450

	Vasen	Oikea	Ero
1. akseli	67 %	64 %	4 %
2. akseli	60 %	60 %	0 %

Jarrujen mittaus

Käytetty mittalaite: SHERPA BPS 4-veto testaus toiminnolla.

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
1. akseli	2,5 kN	2,3 kN	8 %	30 %
2. akseli	1,2 kN	1 kN	17 %	30 %
Seisontajarru	2,2 kN	2,4 kN	8 %	70 %

Käyttöjarrut: pyörät lukkiutuvat dynamometrillä.

Seisontajarrut: pyörät lukkiutuvat dynamometrillä.

Seisontajarrut: kokonaisjarruvoima: 4,6 kN / 3,1 kN = 24 % / 16 %.

Pakokaasumittaus

Käytetty mittalaite: Autocom Opus 40

	Joutokäynti	Korotettu
CO%		0,07
HC PPM		23
CO2		15,3
O2		1,10
RPM		2200
Lambda		1,029

Muut tarkastukset sekä huomautukset

OBD-järjestelmän tarkastus: Hylätty. Merkkivalo palaa. Vikakoodit: P0135

HUOM. Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä.

(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu

Hylätty: Ympäristöhaitat, Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), (8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot,

Järjestelmämuistissa on vikakoodeja.

Hylätty: Ympäristöhaitat, Pakokaasupäästöt, (8.2.1.2) OBD -järjestelmä, Merkkivalo ilmaisee vian.

Hylätty: Ajoneuvon tunnistus, Rekisterikilpi, (0.1) Rekisterikilpi, Puuttuu, Edessä ja takana.

Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, (5.3) Alatukivarren laakerointi, Välyksellinen, Vasemmalla edessä sisempi.

Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, (5.3) Alatukivarren pallonivel, Välyksellinen, Oikealla edessä ulompi.

Hylätty: Jarrujärjestelmät, Käyttöjarrun dynamometritesti, (1.2) Etujarru, Laahaa, Vasemmalla edessä.

Korjauskehotus: Koeajo ja näkyvyys, Tuulilasi ja puhdistuslaitteet, (3.2) Tuulilasi, Halkeama näkökentässä, Oikealla ja vasemmalla.

Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Rekisterikilven valo, (4.7) Rekisterikilven valo, Ei toimi, Vasemmalla takana.

Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Etuvalo, (4.2) Etuvalo, Ei toimi, Vasemmalla edessä.

Korjauskehotus: Ympäristöhaitat, Öljyvuodot, (8.4.1) Moottori, Moottori öljyinen.

(7) Katsastuksen tulos

Hylätty

Ajoneuvon saa ajaa korjattavaksi **21.7.2025** mennessä osoitteeseen _____, sekä

korjattuna sille varattuna aikana uudelleen katsastettavaksi.

(8) Seuraavan katsastuksen määräpäivä tai katsastustodistuksen päättymispäivä


Määräaikaikatsastuksessa hylätyn ajoneuvon vikat ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja ajoneuvo tulee esittää jälkitarkastukseen **21.8.2025** mennessä. Ajoneuvo on **käyttökiellossa**, kunnes ajoneuvon määräaikaikatsastus on suoritettu hyväksytysti. Jälkitarkastuksen hinta tällä asemalla on 25,99 €.

(9) Katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste

Taneli Rautio / Lakeuden Katsastus Takatie

(10) Muut tiedot

Määräaikaikatsastus on suoritettu ajoneuvolain (82/2021) mukaisesti. Katsastuksessa ajoneuvosta on tarkastettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficom



määräyksen TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020 mukaiset kohteet. Tähän katsastuspäätökseen voi hakea oikaisua Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa katsastuspäätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen käsittelystä peritään Traficomien maksuasetuksen mukainen hinta. Lisätietoja oikaisuvaatimuksesta: <https://www.traficom.fi/fi/oikaisuvaatimus-katsastuspaatokseen>.



Lakeuden Katsastus Takatie
Äimätien Katsastus Oy
Y-tunnus: 2193350-4
Takatie 7, 90440 Kempele

Puh: 08-5546707
www.avainasemat.fi
palaute@avainasemat.fi

Kiitos käynnistä ja tervetuloa
uudelleen suomalaiselle
katsastusasemalle!