

# Katsastustodistus

157  
3.7.2017

FI

Rekisteritunnus

ZEF-746

1 (2)

Tämä todistus on pidettävä ajon aikana ajoneuvossa mukana

## 1. Ajoneuvon tiedot

Ajoneuvon merkki	Ajoneuvoluokka	Käyttöönottopäivä	Ajoneuvon malli
Ford	M1	31.8.2001	4D TRANSIT KOMBI 300L-2.0D74-9-FDGY/375
Valmistenumero	Kansallisuustunnus	Matkamittarilukema	Tuotteet
WF0PXXGBFP1M66498	FIN	285055 km	Katsastus (henkilöauto, nelipyörä) Dieselpäästömittaus (max 3500kg)

## 2. Iskunvaimennintesti

Vasen Oikea Ero

Käytetty mittalaite

## 3. Jarrujen mittaus

Vasen Oikea Ero Sallittu ero

Etuakseli	3.1	3.1	0	30 %
Taka-akseli	2.1	1.8	14	30 %
Seisontajarru	2.6	2	23	70 %
Käyttöjarrujen kokonaisjarruvoima	10,1 kN / 29,4 kN = 34,3 %			
Seisontajarrun kokonaisjarruvoima	5 kN / 5 kN = 98 %			
Käytetty mittalaite	jdy 3			

## 4. Pakokaasujen päästömittaus

mitattu sallittu

K-arvo 0.4 3

Käytetty mittalaite DSM 1

## 5. Muut tarkastukset sekä huomautukset

### OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo
- Osajärjestelmätestit
- Vikakoodien määrä

Käytetty mittalaite

## 6. Havaitut viat ja puutteet

Ajoneuvon tunnistus, Valmistenumero

Valmistenumero, Vaurioitunut tai vaikeasti luettavissa, Edessä oikealla, *SAA POTSTAA OVI AUKKOON VÄH 7 IR FORK*

Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy

Pitkittäinen takahelmakotelo, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla takana,

Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy

Helmakotelo, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla,

Ohjauslaitteet, Ohjausnivelet ja -tangot

Raidetangon pää, Välyksellinen mm. raidetangon ulkopää, tarkasta myös etuakseliston osat, Vasemmalla ulompi,

Valaisimet ja sähkölaitteet, Lähivalo

Lähivalon kuvio, Valokuvio virheellinen ja epäselvä, Oikealla,


Hylätty

Hylätty

Hylätty

Hylätty

Korjauskehotus



## 7. Päätös

Jälkitarkastus suoritettava viimeistään 3.8.2017

Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta:

Hylätty

Katsastaja

Harri Niskanen