

Ajoneuvon tiedot

GHH-685 Pakettiauto Renault Trafic fourgon

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 1.10.2020 13:44

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2770
Perusvero €/päivä	1,270
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,252
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,522
Vero yhteensä, €/vuosi	557,052
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	GHH-685
Valmistenumero	VF1FLAMA67Y171576
Käyttöönottopäivä	14.3.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	14.3.2007
Tyyppinimi	FL
Tyyppikoodi	4365042437
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 28.6.2019
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	18
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1990
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	66,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,037
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	1.8.2019
Seuraava katsastusaikaväli	1.8.2019-3.8.2020

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	276783 km
Pvm	10.8.2020

Viat

Määräaikaiskatsastus 10.8.2020 (hylätty)

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Takajarru
Sijainti	Oikealla
Vika	Jarruissa heittoa (esim. soikea rumpu/kiero levy)
Vakavuus	Hylätty

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta
Vakavuus	Hylätty

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Takasumovalo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alaturkvarren pallonivel
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys

Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4780
Leveys (mm)	1900
Korkeus (mm)	1980
Etuylytys (mm)	830
Takaylytys (mm)	850
Omamassa (kg)	1780
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4770
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1450
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1450
Akselivälit (mm)	3100

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1550
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1550

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS + ALB

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	Renkaat
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	