Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Suomi
Trafiksäkerhetsverket FIN
Euroopan yhteisö Europeiska gemenskapen

0003102714

1 Rekisteröintitodistus. Osa I / Tekninen osa
Registreringsbevis. Del I / Teknisk del

Permiso de circulación. Parte I
Osvědčení o registraci - Část I
Registreringsattest. Del I
Zulassungsbescheinigung. Teil I
Registreerimistunnistus. Osa I
Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής.Μέρος I
Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni. L-I Part
Certificat d'immatriculation. Partie I
Carta di circolazione. Parte I
Reģistrācijas apliecība. I. daļa
Registracijos liudijimas. I dalis
Forgalmi engedély. I. Rész
Свидетелство за управление. част 1
Registration certificate. Part I
Kentekenbewijs. Deel I
Dowód Rejestracyjny. Część I
Certificado de matrícula. Parte I
Osvedčenie o evidencii. Časť I
Prometno dovoljenje. Del I
Certificat de înmatriculare

I Pvm Datum 11.03.2015

A Rek.tunnus Reg.tecken	Järj.nro Ordn.nr Osa Del I / II	J Ajoneuvoluokka Fordonskategori	D.1 Merkki Märke
UGS-998	019/013	N1 / Pakettiauto	Fiat

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

Vetojärjestelmä: 4X2
Valmistusmaa: ITALIA
AUTOVEROLAIN 23 PYK:N MUKAINEN TAVARATILAN TILAVUUS 6.1 M3.
LTJ-mallimerkintä: DUCATO 10-230AAMFA-VAN/285
Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Ajovalo, Lähivalon korkeudensäätölaite, Ei toimi, Oikealla, Korjattava 30.10.2014 mennessä
Korjauskehotus: Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy, Pitkittäinen takahelmakotelo, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla takana, Korjattava 30.10.2014 mennessä
Korjauskehotus: Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy, Helmakotelo, Ruostevaurioitunut, Oikealla sisempi, Korjattava 30.10.2014 mennessä

A

2227 - 5727

B700B - 2010

Tämä osa pidettävä ajossa mukana. Denna del bör medföras vid körning.

A93464353 Käännä Vänd