



Konesepät Oulu Oy
Sammaltie 65
90620 OULU
044-0360089

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Raportti

PPT Luttinen Oy
Tehtaantie 13
91500 MUHOS

13.10.2010

Nosturi

Kappaletavaranoosturi Hiab 290 AW + Jib 060
Valmistusvuosi 1991
Valmiste nro. 382/6010/89

Jibi: Hiab jib 060
Valmistusvuosi: 1991
Valmiste nro. 89573

Tarkastus purettuna

Purettuna tarkastetut osat ja niiden kunto:

- Hydrauliset jatkosylinterit – ei vaurioita, 3. jatkosylinterin tiivisteet vaihdettu.
- Jibin jatkopuomit – ei vauriota.
- Tukijalat – ei vaurioita,
- Puomien tapit – ei vauriota
- Jatkopuomit – ei vaurioita, väljentyneet liukupalat vaihdettu
- Kääntösylinterit ja hammastanko – ei vaurioita,
- Pystyrungon juuri – särötutkimus tunkeuma-aineella, ei vaurioita

Seuraava tarkastus

Seuraava tarkastus purettuna tulee suorittaa viimeistään 13.10.2020.

KONESEPÄT OULU OY
SAMMALTIE 65
90650 OULU

HUOM:


Täydellinen 10-vuotistarkastus jätetään tekemättä vuonna 2020.

Käyttötarvemuutos -> HB poistetaan ja ajoneuvo VL-ajoon.

Asiakkaan nimi: PPT Luttinen Oy

Puh:

Osoite: Tehtaantie 13 91500 MUHOS

Nosturityyppi: Hiab 290 AW +Jib 60 Valmiste nro. 4966 382/6010/89 Valmistusvuosi: 1991		Ei huomauttamista Katso huom. osasto	Alusta	
			Auto <input checked="" type="checkbox"/>	
			Traktori <input type="checkbox"/>	
			Muu <input type="checkbox"/>	
TARKASTUSLISTA			Malli ja tyyppi: Scania P 380 rek. SEZ-230	
1. Nosturin asennus			Asennustapa	
- apurungon/rungon korotus	<input checked="" type="checkbox"/>		- ohj. taakse	<input checked="" type="checkbox"/> - perään irroitettavaksi <input type="checkbox"/>
- runkokiinnikkeet	<input checked="" type="checkbox"/>		- perään	<input type="checkbox"/> - eteen <input type="checkbox"/>
- kiinnityspultit/-tiukkuus	<input checked="" type="checkbox"/>		- työkone	<input type="checkbox"/>
- nosturin kuljetusasento	<input checked="" type="checkbox"/>			
- väliakseli	<input checked="" type="checkbox"/>			
- öljysäiliö	<input checked="" type="checkbox"/>			
- hydr. Putkitus nosturille	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Nosturin yleiskunto			Lisälaitteet	
- kuormitustaulukot (-kilvet)	<input checked="" type="checkbox"/>		- Kouravarustus	<input checked="" type="checkbox"/> - Maapora <input type="checkbox"/>
- varoituskilvet/symbolit	<input checked="" type="checkbox"/>		- Kaukohallintalaite	<input checked="" type="checkbox"/> - lpa-teline <input type="checkbox"/>
- suojat/suojakehikot	<input checked="" type="checkbox"/>		- H-korivarustus	<input checked="" type="checkbox"/> - Asiapaperit <input checked="" type="checkbox"/>
- nostokoukut, -salvat	<input checked="" type="checkbox"/>		- JIBI	<input checked="" type="checkbox"/> - Mekaaniset jatkeet <input type="checkbox"/>
- vintturivarustus	-			kpl <input type="checkbox"/>
- kolmipistetuki	<input checked="" type="checkbox"/>			
- tukijalat, niiden kiinnitys	<input checked="" type="checkbox"/>			
- jalusta	<input checked="" type="checkbox"/>			
- kääntölaitteisto/vällys	<input checked="" type="checkbox"/>			
- hammaskehän suojakumi	-			
- pystyrunko	<input checked="" type="checkbox"/>			
- nostopuomi	<input checked="" type="checkbox"/>			
- nostop. akselit/helat	<input checked="" type="checkbox"/>			
- siirtopuomi	<input checked="" type="checkbox"/>			
- siirtop. akselit/helat	<input checked="" type="checkbox"/>			
- hydraulinen jatke/vällys	<input checked="" type="checkbox"/>			
- hallintaventtiili	<input checked="" type="checkbox"/>			
- hallintavivut/palautuvuus/vällys	<input checked="" type="checkbox"/>			
- paineletkut	<input checked="" type="checkbox"/>			
- kiertyvät liittimet	<input checked="" type="checkbox"/>			
- voidenipat/kunto	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Koekuormitus			HUOM!	
- suurin sallittu kuorma	<input checked="" type="checkbox"/>		Nosturissa Jibi:	
- puomiston alaslaskunopeus	<input checked="" type="checkbox"/>		Jibi 60	
- hydraulilukkojen toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>		- Valmistenumero. 89573	
- liikenopeudet (0-max)	<input checked="" type="checkbox"/>		- Vuosimalli 1991	
- pääpaine	<input checked="" type="checkbox"/>		- Nosturiin lisätty kolmas hydraulinen jatke (AWV)	
- hydrauliiikan tiiveys	<input checked="" type="checkbox"/>		- Jibin oltava paikallaan aina käytön aikana, jotta nostovoima pysyy alle 25 tm.	
- sähkökatkaisijoiden toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>		- Jibin mukainen kuormitustaulukko pidettävä aina asiapapereiden yhteydessä.	
4. Sisäosien tarkastus osat purettuna			Jatkuu kääntöpuolella <input checked="" type="checkbox"/>	
- jatkopuomien kunto (myös päälle näkymättömät alueet)	<input checked="" type="checkbox"/>		Nosturi täyttää VnA 403/2008 vaatimukset nosturin turvallisuudesta	
- tukijalkojen kunto (myös päälle näkymättömät alueet)	<input checked="" type="checkbox"/>		Hyväksytty <input checked="" type="checkbox"/> Hylätty <input type="checkbox"/>	
- pystyrungon juuren särötutkimus			Paikka: Oulu pvm: 13.10.2010	
- tunkeuma-aine	<input checked="" type="checkbox"/>		Tarkastaja: 	
- röntgen-kuvaus			Nimen selvennys: Jarmo Tuohino	