

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**22.03.2024**

Asema	A-Katsastus Kempele	Osoite	Zatelliitintie 17, 90440 Kempele
Tarkastaja	Mikko Oikarainen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW 318d Farmari (AC) 4ov 1995cm3 A		
Valmistenumero	WBA8H7102JA041600	Käyttöönottopäivä	28.11.2017
Matkamittarin lukema	293995km	Käyttövoima	Dieselöljy

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	1,7	1,7	0	30 %	Etuakseli	66,0	63,0	5	80 %
Taka-akseli	1,6	1,7	6	30 %	Taka-akseli	72,0	74,0	3	80 %
Seisontajarru	1,4	1,5	7	70 %					
					Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli		5,5	5,5
						Taka-akseli		5,5	5,5
Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,7	2,7						
	Taka-akseli	2,7	2,7						

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

1.1	Asiapaperit	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnot	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 30.05.2024	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	1.6	Rekisterikilpi	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	1.7	Huolto	<span style="color: red;">3</span> <input type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>		<b>Määräaikaishuolto, Huollon aika, Huoltokirjaa ei ollut</b>	
			1.8	Huollon ajankohta	

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

2.1	Moottori	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	2.4	Latausjärjestelmä	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>
2.2	Käynti	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite 14,9 V	
2.3	Käynnistyvyys	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	<span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/>
			2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - -48 °C	

**3. Ympäristöhaitat**

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus	
			3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	<span style="color: red;">3</span> <input type="checkbox"/>
				<b>OBD - järjestelmä / -tiedot, Järjestelmämuistissa on vikakoodeja</b>	

#### 4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
- 4.3 Seisontajarru
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä   
**Toiminta, Ei mitään, Ajoneuvossa maksamattomia vakuutuksia ja ajoneuvoveroja, joten autoa ei ole koeajettu.**
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 247 °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto
- 4.8 Jarruneste
- 4.9 Jarrulevy

#### 5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta   
**Vaihteisto, < Ei mitään>, Ei ole koeajettu**

- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto   
**Vetopyörästö, < Ei mitään>, Ei ole koeajettu**

#### 6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus
- 6.4 Renkaat ja vanteet   
**Rengas, Nastaero liian suuri, Oikeassa takarenkaassa nastoja katkeillut/puuttuu  
Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, 9/2022**

#### 7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot

- 7.2 Ohjausvaihte   
**Ohjausvaihte, Välyksellinen, Vasemmalla**

#### 8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori   
**Kori, Ei mitään, Likainen, mutta vaikutti hyvältä. Ei lommoja.**
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy
- 8.7 Alustan suojaus
- 8.8 Alustan suojamuovi

#### 9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuvalo
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Takavalot
- 9.7 Jarruvalo

- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkut
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitte
- 9.14 Akku ja johtimet

## 10. Koeajo ja näkyvyys

- 10.1 Koeajo 1   
**Ajettavuus, < Ei mitään>, Ei ole koeajettu**
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 3   
**Tuulilasi, Halkeama näkökentässä  
Pyyhkijän sulka, Vaurioitunut, Oikealla**
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 2   
**Ilmastointilaitte, Tehoton, Ilmastointi vaikutti toimivan,  
mutta aika haaleaa ilmaa puhaltaa.**
- 10.4 Peilit 1
- 10.5 Muut ikkunat 1

- 10.6 Korin sisustus 2   
**Korin sisustus, Ei mitään, Sisusta likainen. Vasemman  
etuoven verhoilussa kulumaa, rispaantumista,  
kulumisjälkiä**  
**Korin sisustus, Ei mitään, Kojelaudassa taksivarusteista  
jääneitä teipinjäänteitä**
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet 1
- 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto 1
- 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi
- 10.10 Muut mittarit

## 11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1
- 11.2 Kytkenälaitteet

- 11.3 Varoituskolmio 3   
**Varoituskolmio, Puuttuu, En löytänyt**
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.