

## Ajoneuvon tiedot

EPF-814 Pakettiauto Toyota Hiace

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 8.2.2023 18:23

### Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Autoverovapaus

Muutoskielto

### Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 3000
Perusvero €/päivä	1,392
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,270
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,662
Vero yhteensä, €/vuosi	606,630
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

### Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	EPF-814
Valmistenumero	JT121JK2100036649
Käyttöönottopäivä	23.4.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	23.4.2007
Tyyppinimi	H(1,2)
Tyyppikoodi	4905074466
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 1.7.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	19

**Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero** 6

**Moottorin tiedot**

---

<b>Iskutilavuus (cm<sup>3</sup>)</b>	<b>2490</b>
<b>Käyttövoima</b>	<b>Dieselöljy</b>
<b>Suurin nettoteho (kW)</b>	<b>70,00</b>
<b>Teho/omamassasuhde (kW/kg)</b>	<b>0,037</b>
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (l)</b>	<b>75,00</b>

**Katsastustiedot**

**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

<b>Määräaikaikatsastettu (pvm)</b>	<b>8.2.2022</b>
<b>Seuraava katsastusaikaväli</b>	<b>8.2.2022-8.2.2023</b>

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

<b>Matkamittarilukema</b>	<b>300098 km</b>
<b>Pvm</b>	<b>8.2.2022</b>

**Kulutus- ja päästötiedot**

---

<b>Päästötaso</b>	<b>70/220/ETY - 2003/76B</b>
<b>Dieselöljy</b>	
<b>Kulutus maantieajossa l/100km</b>	<b>7,1</b>
<b>Kulutus kaupunkiajossa l/100km</b>	<b>10,8</b>
<b>Yhdistetty kulutus l/100km</b>	<b>8,5</b>
<b>CO<sub>2</sub> Yhdistetty g/km</b>	<b>224</b>
<b>CO</b>	<b>0,013</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>0,032</b>
<b>Hiukkaset</b>	<b>0,003</b>
<b>HC/THC+NO<sub>x</sub></b>	<b>0,034</b>

**Koritiedot**

---

<b>Istumapaikkojen lkm</b>	<b>3</b>
<b>Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä</b>	<b>2</b>

**Mitta- ja massatiedot**

---

<b>Kokonaispituus (mm)</b>	<b>5240</b>
<b>Leveys (mm)</b>	<b>1800</b>
<b>Korkeus (mm)</b>	<b>2000</b>
<b>Etuylitys (mm)</b>	<b>870</b>
<b>Takaylitys (mm)</b>	<b>940</b>
<b>Omamassa (kg)</b>	<b>1910</b>
<b>Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>3000</b>
<b>Tekninen suurin sallittu kokonaismassa</b>	

<b>(kg)</b>	<b>3000</b>
<b>Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>5000</b>
<b>Perävaunumassa jarruin (kg)</b>	<b>2000</b>
<b>Perävaunumassa jarruitta (kg)</b>	<b>750</b>
<b>Akseli 1</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1470</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1470</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>3430</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1760</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1760</b>

#### Akselitiedot

---

##### Akseli 1

<b>Ohjaavat</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Ei</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Ei</b>

##### Akseli 2

<b>Ohjaavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Ei</b>

#### Jarrutiedot

---

**Voimanvälitys- ja tehostamistapa** Nestetoim. alipaineteh.j

**Lisätieto** ABS + ALB

#### Erikoisehdot

---

**Osa-alue** Yleinen

**Selite**

**Osa-alue** Rakenne

**Selite**

**Osa-alue** LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

**Erikoisehto** LTJ-mallimerkintä

**Selite**

**Osa-alue** LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

**Erikoisehto** LTJ-tyyppikoodi

**Selite**

**Osa-alue** Perustiedot

**Selite**