

## Ajoneuvon tiedot

**AZZ-501 Kuorma-auto Volvo**

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 27.4.2023 19:01

### Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

### Verotiedot

<b>Käyttövoima</b>	<b>Dieselöljy</b>
<b>Veron peruste</b>	<b>kokonaismassa (kg) 34000</b>
<b>Perusvero €/päivä</b>	<b>0,000</b>
<b>Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.</b>	
<b>Käyttövoimavero €/päivä</b>	<b>2,380</b>
<b>Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.</b>	
<b>Vero yhteensä, €/päivä</b>	<b>2,380</b>
<b>Vero yhteensä, €/vuosi</b>	<b>868,700</b>
<b>Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.</b>	

### Perustiedot

<b>Ajoneuvon tila</b>	<b>Rekisterissä</b>
<b>Ajoneuvoluokka</b>	<b>N3 / Kuorma-auto</b>
<b>Rekisteritunnus</b>	<b>AZZ-501</b>
<b>Valmistenumero</b>	<b>YV2H12FA5CA019238</b>
<b>Käyttöönottopäivä</b>	<b>17.1.1983</b>
<b>Ensirekisteröinti Suomeen</b>	<b>17.1.1983</b>
<b>Tyypikoodi</b>	<b>2560056101</b>
<b>Käyttö</b>	<b>Yksityinen</b>
<b>Vakuutus</b>	<b>Pohjola 1.7.2021</b>
<b>Vakuutustyyppi</b>	<b>Liikennevakuutus</b>
<b>Todistuksen teknisenosan järjestysnumero</b>	<b>28</b>
<b>Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero</b>	<b>15</b>

**Moottorin tiedot**

<b>Iskutilavuus (cm<sup>3</sup>)</b>	<b>12000</b>
<b>Käyttövoima</b>	<b>Dieselöljy</b>
<b>Suurin nettoteho (kW)</b>	<b>243,00</b>
<b>Teho/omamassasuhde (kW/kg)</b>	<b>0,022</b>

**Katsastustiedot****Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

<b>Määräaikaikatsastettu (pvm)</b>	<b>4.8.2021</b>
<b>Seuraava katsastusaikaväli</b>	<b>4.8.2021-12.8.2022</b>

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

<b>Matkamittarilukema</b>	<b>738222 km</b>
<b>Pvm</b>	<b>22.8.2022</b>

**Viat****Määräaikaikatsastus 22.8.2022 (hylätty)****Käyttöjarru**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.1.15) Jarruvipu</b>
<b>Sijainti</b>	<b>3-akselilla</b>
<b>Vika</b>	<b>Pituus virheellinen</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.2) Etujarru</b>
<b>Sijainti</b>	<b>2-akselilla vasemmalla</b>
<b>Vika</b>	<b>Jarruissa heittoa (esim. soikea rumpu/kiero levy)</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.2) Takajarru</b>
<b>Sijainti</b>	<b>3-akselilla</b>
<b>Vika</b>	<b>Ei toimi</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.2) Havahtumispaine</b>
<b>Sijainti</b>	<b>2-akselilla</b>
<b>Vika</b>	<b>Liian korkea</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.2) Ajoneuvon jarrutussuhde</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Ei mitään</b>

<b>Vika</b>	<b>Liian alhainen, kuormattu ajoneuvo</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Jarruvalo</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(4.3) Jarruvalo</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Vasemmalla ja oikealla</b>
<b>Vika</b>	<b>Ei toimi</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Suuntavalo</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(4.4) Suuntavalo</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Vasemmalla ja oikealla</b>
<b>Vika</b>	<b>Vilkkumistaajuus virheellinen</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Korjauskehotus</b>
<b>Ohjausnivelet ja -tangot</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Ohjauslaitteet</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(2.1.3) Raidetangon pää</b>
<b>Sijainti</b>	<b>2-akselilla vasemmalla</b>
<b>Vika</b>	<b>Välyksellinen</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Ohjausnivelet ja -tangot</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Ohjauslaitteet</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(2.1.3) Raidetangon pään suojakumi</b>
<b>Sijainti</b>	<b>1-akselilla oikealla</b>
<b>Vika</b>	<b>Vaurioitunut</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Korjauskehotus</b>
<b>Tuulilasi ja puhdistuslaitteet</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(3.5) Pesulaite</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Edessä</b>
<b>Vika</b>	<b>Ei toimi</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Tuulilasi ja puhdistuslaitteet</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(3.4) Pyyhkimet</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Vasemmalla ja oikealla</b>
<b>Vika</b>	<b>Ei toimi</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Nopeusmittari ja ajopiirturi</b>	
<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(7.9) Ajopiirturi</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Ei mitään</b>
<b>Vika</b>	<b>Tarkastusta ei ole suoritettu</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

**Muutuskatsastustiedot**

<b>Muutuskatsastettu (pvm)</b>	<b>21.7.1999</b>
<b>Katsastuspäätös</b>	<b>hyväksytty</b>
<b>Muutuskatsastettu (pvm)</b>	<b>8.9.2003</b>
<b>Katsastuspäätös</b>	<b>hyväksytty</b>
<b>Muutuskatsastettu (pvm)</b>	<b>7.5.1992</b>
<b>Katsastuspäätös</b>	<b>hyväksytty</b>

**Koritiedot**

<b>Istumapaikkojen lkm</b>	<b>2</b>
<b>Kuormakorin tyyppi</b>	<b>Ajoneuvon kulj.telineet</b>
<b>Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä</b>	<b>1</b>

**Mitta- ja massatiedot**

<b>Kokonaispituus (mm)</b>	<b>10050</b>
<b>Leveys (mm)</b>	<b>2780</b>
<b>Takaylitys (mm)</b>	<b>2440</b>
<b>Omamassa (kg)</b>	<b>11250</b>
<b>Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>34000</b>
<b>Akseli 1</b>	
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>7500</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>1900</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>7500</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>3700</b>
<b>Akseli 3</b>	
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>13000</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>1450</b>
<b>Akseli 4</b>	
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>7800</b>

**Akselitiedot**

<b>Akseli 1</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Ei</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Ei</b>
<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Teliakselisto (2 -akselinen)</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Ei</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Ei</b>

<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Teliakselisto (2 -akselinen)</b>
<b>Akseli 3</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Teliakselisto (2 -akselinen)</b>
<b>Akseli 4</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Ei</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Teliakselisto (2 -akselinen)</b>

#### Jarrutiedot

---

<b>Voimanvälitys- ja tehostamistapa</b>	<b>Paineilmajarrut</b>
<b>Lisätieto</b>	<b>ALB</b>
<b>Akseli 1</b>	
<b>Jarrusylinterin halkaisija (mm)</b>	<b>140</b>
<b>Jarruvivun pituus (mm)</b>	<b>170</b>
<b>Laskentapaine (bar)</b>	<b>6,0</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Jarrusylinterin halkaisija (mm)</b>	<b>128</b>
<b>Jarruvivun pituus (mm)</b>	<b>140</b>
<b>Laskentapaine (bar)</b>	<b>6,0</b>
<b>Akseli 3</b>	
<b>Jarrusylinterin halkaisija (mm)</b>	<b>140</b>
<b>Jarruvivun pituus (mm)</b>	<b>180</b>
<b>Laskentapaine (bar)</b>	<b>6,0</b>
<b>Akseli 4</b>	
<b>Jarrusylinterin halkaisija (mm)</b>	<b>107</b>
<b>Jarruvivun pituus (mm)</b>	<b>125</b>
<b>Laskentapaine (bar)</b>	<b>6,0</b>

#### Erikoisehdot

---

<b>Osa-alue</b>	<b>Perustiedot</b>
<b>Selite</b>	
<b>Osa-alue</b>	<b>Rakenne</b>
<b>Selite</b>	
<b>Osa-alue</b>	<b>Yleinen</b>
<b>Selite</b>	
<b>Osa-alue</b>	<b>Jarrut</b>

**Selite**

**Osa-alue**

**KytKentätiedot**

**Selite**

**Osa-alue**

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

**Erikoisehto**

**LTJ-tyyppikoodi**

**Selite**

**Osa-alue**

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

**Erikoisehto**

**LTJ-mallimerkintä**

**Selite**